



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR**

**DEPARTAMENTO TECNICO**

---

**“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMAS FLOTANTES  
NORTE Y SUR DEL MUELLE DE JAMBELÍ”**

**CONTRATISTA:**

ING. JUAN ESPINOZA AGUILAR

**FISCALIZA:**

TÉCNICO DE OBRAS Y PROYECTOS

***INFORME DE FISCALIZACIÓN ÚNICA  
DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA ÚNICA***

***INFORME TÉCNICO DE ORDEN DE TRABAJO 089- DAD-2019***

***CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE JULIO DEL 2019 AL 06 DE AGOSTO  
DEL 2019***

***ORIGINAL***

-----

90

### MEMORIA FOTOGRÁFICA



Rubro N°1 Desmontaje y montaje de guías metálicas de pilotes




Mal estado del entablado desmontado



Rubro N°2 Desmontaje de entablado de plataforma flotante (incluye laterales)





Rubro N°3 Mantenimiento de rieles de desplazamiento de escala metálica



Estado de orejas metálicas



Reposición de elementos de acero y pintura epóxica



Rubro N°4 Cambio y reposición de elemento metálicos (incluye pintura epóxica)











Suministro de madera dura

Rubro N°5 Suministro y montaje de entablado de plataforma flotante (incluye laterales)




Rubro N°6 Suministro e instalación de cornamusas metálicas





Rubro N°7 Mantenimiento de cornamusas metálicas



Rubro N°8 Pintura epóxica en guías metálicas de pilotes







Rubro N°9 Reparación de fisuras en elementos estructurales (incluye inhibidor de corrosión)

